


راهنمای نگهداری و راهبری  
چیلرهای جذبی مدل RCP

# EBARA

@ ETMINANSANAT



ساخت‌ژانپ

## ۶-۶ کدهای خطا، علت‌ها و چگونگی رفع آنها

با مشاهده خطا بر روی نمایشگر تابلوی دستگاه و با مطابقت کد خطا با جدول زیر، در صورت امکان رفع عیب نمایید.  
در صورتی که نتوانستید با راهکار جدول زیر رفع عیب نمایید، با نمایندگی تماس بگیرید.

کد خطا	معنی	اقدام لازم
E-0001	اشکال از مدار اینترلاک سیستم تهویه موتورخانه	کنترل کنید آیا هوای کافی جهت کارکرد مشعل وجود دارد؟
E-0002	قطع اضطراری	مدار قطع اضطراری (اختیاری) دستگاه چیلر را بررسی کنید.
E-0003	حسگر زلزله عمل کرده است.	مدار حسگر زلزله (انتخابی) را بررسی کنید.
E-0004	افزایش دمای محفظه احتراق	آیا دمای محل محفظه احتراق دستگاه چیلر بالا رفته است؟
E-0005	نشت گاز	حسگر نشت گاز (انتخابی) عمل کرده است.
E-0008	قطع برق شهر	قطع برق شهر بیش از ۱۰ دقیقه طول کشیده است. اگر زمان قطع برق شهر طولانی شود احتمال کریستالبراسون وجود دارد. مدت زمان قطع برق شهر را تعیین کرده و به نمایندگی اطلاع دهید.
E-0010	سنسور دمای ورودی آب سرد (چیلد) اشکال دارد.	پارامتر (b1) را روی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار نشان داده شده غیر عادی باشد، باید سنسور مربوطه تعویض گردد. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.
E-0011	سنسور دمای خروجی آب سرد (چیلد) اشکال دارد.	پارامتر (b2) را روی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار نشان داده شده غیر عادی باشد، سنسور مربوطه بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.
E-0012	سنسور دمای ورودی آب بوج خنک کن اشکال دارد.	پارامتر (C1) را روی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار نشان داده شده غیر عادی باشد، سنسور مربوطه بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.
E-0013	سنسور دمای بخار مبرد ژنراتور دما بالا اشکال دارد.	پارامتر (3H) را روی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار نشان داده شده غیر عادی باشد، باید سنسور مربوطه بررسی و در صورت نیاز تعویض گردد. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.
E-0014	سنسور دمای محلول غلیظ خروجی از ژنراتور دما بالا اشکال دارد.	پارامتر (4H) را روی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر نشان دهنده (4H)، مقدار غیر عادی نشان دهد، باید سنسور مربوطه تعویض گردد. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.
E-0016	سنسور فشار ژنراتور دما بالا اشکال دارد.	پارامتر (PS) را روی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر نشان دهنده (PS)، فشار غیر عادی نشان دهد، باید سنسور مربوطه تعویض گردد. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.
E-0018	کنترل کننده سطح محلول در ژنراتور دما بالا اشکال دارد.	اینورتر پمپ محلول و نیز سنسور فشار ژنراتور را بررسی نمایید. اگر اینورتر یا سنسور فشار ژنراتور اشکال دارند، باید تعویض یا دوباره تنظیم گردد. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.

کد خطا	معنی	اقدام لازم
Er0019	الكترودهای کنترل کننده سطح محلول را بررسی کنید. اگر الکترودهای مربوطه اشکال دارند باید تعویض شود. در این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.	الكترودهای کنترل کننده سطح محلول در ژنراتور دما بالا اشکال دارد.
Er0020	تا پایان عملیات رقق سازی منتظر شوید و کلید اصلی برق دستگاه را قطع و با فشردن دکمه رله جریان (بی متال) کنترکتور پمپ مبرد را در تابلوی کنترل دستگاه چیلر ری سنت کنید. هتما جریان پمپ مربوطه را بررسی کنید. اگر اشکال برطرف نگردید و دوباره این خط نشان داده شد، هتما با نمایندگی تماس بگیرید.	رله جریان پمپ مبرد عمل نموده است.
Er0021	عملکرد اینورتر پمپ محلول را بررسی نمایید. پس از بررسی نمایش اینورتر، با نمایندگی تماس بگیرید.	اشکال پمپ محلول
Er0022	تا پایان عملیات رقق سازی منتظر شوید و کلید اصلی برق دستگاه را قطع و با فشردن دکمه رله جریان (بی متال) فن مشعل را در تابلوی کنترل دستگاه چیلر ری سنت کنید. حتماً جریان فن مشعل را بررسی کنید. اگر اشکال برطرف نگردید و دوباره این خط نشان داده شد، هتما با نمایندگی تماس بگیرید.	رله جریان (بی متال) کنترکتور فن مشعل عمل کرده است.
Er0024	به دلیل اتصالی برق این اشکال به وجود آمده است. مدار برق دستگاه چیلر را بررسی کنید.	مشکل برق (اتصالی برق)
Er0025	سیستم کنترل از راه دور دستگاه چیلر را بررسی کنید. اگر اشکال برطرف نگردید با نمایندگی تماس بگیرید.	خطای ارتباطات
Er0026	بعد از تمام عملیات رقق سازی، برق اصلی دستگاه چیلر را قطع نموده، دکمه ری سنت رله جریان (بی متال) پمپ اسپری محلول در تابلوی کنترل دستگاه چیلر را ری سنت کنید. هتما جریان پمپ مربوطه را بررسی کنید. اگر اشکال برطرف نگردید، با نمایندگی تماس بگیرید.	رله جریان (بی متال) کنترکتور فن مشعل عمل کرده است.
Er0030	ایا پمپ مدار آب سرد (چیلد) تهویه به خوبی کار می کند؟ ایا رله جریان (بی متال) پمپ درست تنظیم شده است؟	جریان مدار آب سرد (چیلد) کافی نیست (راه اندازی اولیه).
Er0031	ایا پمپ مدار آب سرد (چیلد) به خوبی کار می کند؟ ایا رله جریان (بی متال) کنترکتور پمپ درست تنظیم گردیده است؟	جریان مدار آب سرد (چیلد) کافی نیست (راه اندازی اولیه).
Er0032	ایا پمپ مدار آب سرد (چیلد) به صورت عادی کار می کند؟ ایا مقدار جریان مدار آب سرد (چیلد) کافی است؟	دبی آب سرد (چیلد) کافی نیست (راه اندازی اولیه).
Er0033	ایا پمپ مدار آب سرد (چیلد) به صورت عادی کار می کند؟ ایا جریان مدار آب سرد (چیلد) کافی است؟	دبی آب سرد (چیلد) کافی نیست.
Er0034	ایا بار برودتی کافی وجود دارد؟ ایا دبی جریان آب سرد (چیلد) کافی است؟	کاهش بیش از حد آب سرد (چیلد) خروجی از دستگاه چیلر
Er0035	لطفاً با نمایندگی تماس بگیرید.	کاهش ظرفیت برودتی
Er0037	ایا میزان گردش مبرد کافی است؟	کاهش بیش از حد دمای مبرد
Er0040	ایا پمپ برج خنک کن به درستی عمل می کند؟ ایا میزان اختلاف فشار بین ورودی آب برج خنک کن به اینزبر و خروجی آن از کنdensor کافی است؟	جریان مدار آب برج خنک کن کافی نیست. (راه اندازی اولیه)

کد خطا	معنی	اقدام لازم
Er0041	جریان مدار آب برج خنک کن کافی نیست.	آیا پمپ مدار آب برج به درستی عمل می کند؟ آیا رله جریان (بی متال) پمپ های برج خنک کن عمل کرده است؟ آیا افت فشار آب ورودی به اینزبر و خروجی آن از کنترلور کافی است؟
Er0042	کاهش دبی آب در گردش برج خنک کن و توقف دستگاه (راه اندازی اولیه)	آیا پمپ مدار آب برج خنک کن به درستی عمل می کند؟ آیا دبی آب در گردش مدار برج خنک کن کافی است؟
Er0043	کاهش دبی آب در گردش برج خنک کن و توقف دستگاه	آیا پمپ مدار آب برج خنک کن به درستی عمل می کند؟ آیا میزان آب در گردش مدار برج خنک کن کافی است؟
Er0044	افزایش دمای آب ورودی برج خنک کن به اینزبر	دمای آب ورودی برج خنک کن به بیش از ۴۰°C رسیده است. آیا فن برج خنک کن به درستی عمل می کند؟
Er0045	کاهش دمای آب ورودی برج خنک کن به اینزبر	دمای آب ورودی برج خنک کن بسیار کاهش یافته است. ادوات کنترل دمای آب برج خنک کن را بررسی کنید.
Er0046	دمای محلول درون اینزبر بالا رفته است.	شاید در سیستم گردش محلول دستگاه تجمعی از آلودگی و گرفتگی ایجاد شده باشد. بازدید داخلی دستگاه شاید ضروری باشد. با نمایندگی تماس بگیرید.
Er0047	افزایش بیش از حد دمای محلول خروجی از ژنراتور دما بالا	آیا فشار یا مصرف گاز بیش از اندازه نیست؟ با نمایندگی تماس بگیرید.
Er0049	خطای مبدل حرارتی	حتماً در اسرع وقت با شرکت ما تماس بگیرید.
Er0050	شیربرقی گاز اشکال دارد.	سوچیج عملکرد شیربرقی گاز وضعیت غیرعادی دارد.
Er0051	فشار گاز ورودی اشکال دارد	فشار گاز ورودی دستگاه چیلر بیش از حد زیاد یا خیلی کم می باشد. فشار خط گاز ورودی به چیلر را بررسی کنید.
Er0052	اشکال سیستم کنترل کننده ی احتراق (مشعل)	با نمایندگی تماس بگیرید.
Er0053	اشکال در سیستم جرقه زن	دکمه (stop) دستگاه چیلر را جهت ری ست فشار دهید. آیا شیر اصلی خط گاز باز می باشد. آیا فن مشعل به درستی عمل می کند؟
Er0055	خاموشی شعله	دکمه (stop) دستگاه چیلر را جهت ری ست فشار دهید. آیا شیر اصلی خط گاز باز می باشد. آیا فن مشعل به درستی عمل می کند؟
Er0056	افزایش فشار ژنراتور دما بالا	میزان فشار ژنراتور را از روی فشارسنج نصب شده (فارسنسنچ مگاپاسکال) بررسی نمایید. دما و میزان جریان آب برج خنک کن را کنترل کنید. آیا فشار و مصرف گاز ورودی به دستگاه چیلر بیش از مقدار مورد نیاز دستگاه است؟
Er0057	افزایش دمای دودکش	دمای دودکش را بررسی کنید. آیا نودکش کثیف یا جریان دود زیاد است؟ آیا فشار و مصرف گاز ورودی به دستگاه چیلر بیش از مقدار مورد نیاز نیست؟
Er0058	دمپرموتور هوا اشکال دارد.	با شرکت ما تماس بگیرید.

کد خطا	معنی	اقدام لازم
Er 0059	ترموستات محفظه دود عمل کرده است.	با شرکت ما تماس بگیرید.
Er 0060	افزایش دمای محفظه احتراق	آیا دودکش تمیز است؟ آیا فشار و مصرف گاز ورودی به دستگاه چیلر بیش از مورد نیاز نیست؟ پمپ محلول و اینورتر را بررسی کنید؟ در غیر این صورت با نمایندگی تماس بگیرید.
Er 0061	اشکال سیستم هوای مشعل	پرشرسوئیج هوای مشعل را بررسی کنید.
Er 0062	اشکال شیر کنترل سوخت	بآنمایندگی تماس بگیرید.
Er 0063	اشکال چشم الکتریکی (فتوسل) مشعل	در صورت نیاز، چشم الکتریکی (فتوسل) باید تعویض شود. با شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

کد پیش هشدار	معنی	اقدام لازم
ER 12	سنسور دمای دودکش اشکال دارد.	پارامتر (EG) را ببروی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر سنسور مقدار غیر عادی را نشان می دهد، باید تعویض شود. جهت تعویض حتماً با نمایندگی تماس بگیرید.
ER 13	افزایش دمای دودکش	دودکش راتمیز نمایید. فشار و میزان گاز ورودی به دستگاه چیلر را بررسی نمایید.
ER 14	LTD بوج خنک کن	لوله های ابزربر و کندانسور کنیف شده یا رسوب دارند. لوله های مربوطه را تمیز و یا رسوب زدایی کنید.
ER 15	خطای پمپ اسپری محلول (گرمایش)	بعد از آتمام عملیات رقيق سازی، کلید اصلی برق دستگاه چیلر را قطع کرده و با فشردن دکمه ری ست پمپ اسپری محلول در تابلوی، کنترل چیلر را ری ست کنید. حتی جریان پمپ اسپری محلول را بررسی کنید. اگر اشکال بروطوف نگردید و دوباره این خطای نشان داده شد، با این شرکت تماس بگیرید.
ER 16	вшشار ژنراتور دما بالا اشکال دارد.	شنسور فشار ژنراتور دما بالا را بررسی کنید. اگر مقدار غیر عادی را نشان دهد باید تعویض شود. جهت تعویض با نمایندگی تماس بگیرید.
ER 17	هشدار جهت تنظیم محلول	زمان تنظیم محلول فرا رسیده است. جهت نمونه برداری، آنالیز و تنظیم محلول با نمایندگی تماس بگیرید.



## ۶-۳ کدهای هشدار و چکونگی رفع آنها

هنگامی که پیغام هشدار روی صفحه نمایشگر دستگاه چیلر نمایان می شود، مطابق جدول زیر کد مربوطه را تطبیق داده و نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید .  
در صورتی که هشدار روی صفحه نمایشگر دستگاه چیلر نمایان شود چیلر از کار نیفتاده و به عملکرد خود ادامه می دهد، اما در اولین فرصت باید نسبت به رفع عیب به وجود آمده اقدام نمود.


اگر اقدامی در جهت رفع عیب انجام نشود، دستگاه به دلیل باقی ماندن عیب مربوطه یا حادتر شدن آن متوقف می گردد.  
تمامی پیغام عیوب اولیه را به نمایندگی اطلاع دهید.

کد عیب اولیه	معنی	اقدام لازم
ER 01	افزایش فشار داخل دستگاه چیلر	گاز های غیرقابل کندانس در دستگاه چیلر باقی مانده است. در صورت نیاز، دستگاه چیلر باید و کیوم شود.
ER 02	رله ی حرارتی (بی متال) پمپ پرج عمل کرده است.	دستگاه چیلر را خاموش کرده و کلید برق دستگاه را قطع کنید و سپس دکمه ری سست رله حرارتی (بی متال) پمپ و کیوم را در داخل تابلوی کنترل دستگاه چیلر قشar دهید. اگر این اشکال بر طرف نگردید و دوباره این هشدار نشان داده شد، حتماً با نمایندگی تماس بگیرید.
ER 03	اشکال پمپ تخلیه	پمپ تخلیه عملیات تخلیه را انجام نمی دهد. میزان سطح روغن و آب پرج پمپ را بررسی کنید.
ER 04	دوره زمانی تعویض قطعات مشعل	ساعت کار کرد پمپ مشعل به ۵۰۰۰ ساعت رسیده است. تعویض قطعات لازم در اسرع وقت.
ER 05	دوره زمانی تعویض قطعات مهم	ساعت کار کرد پمپ محلول به ۲۰۰۰۰ ساعت رسیده است . تعویض قطعات لازم در اسرع وقت
ER 06	سنسور دمای بخار مبرد اشکال دارد.	پارامتر (E0) را بروی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار غیرعادی را نشان می دهد باید تعویض شود. جهت تعویض حتماً با نمایندگی تماس فرمایید.
ER 07	سنسور دمای ورودی آب برج خنک کن اشکال دارد.	پارامتر (C1) را بروی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار غیر عادی را نشان دهد، باید تعویض شود. جهت تعویض حتماً با نمایندگی تماس بگیرید.
ER 08	سنسور دمای محلول در ابزربور اشکال دارد.	پارامتر (Ab) را بروی تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید اگر مقدار غیر عادی را نشان می دهد، باید تعویض شود. جهت تعویض حتماً با نمایندگی تماس بگیرید.
ER 09	سنسور دمای آب خروجی برج خنک کن از کندانسور اشکال دارد.	پارامتر (C2) را بروی نمایشگر تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار غیر عادی را نشان می دهد، باید تعویض شود. جهت تعویض حتماً با نمایندگی تماس بگیرید.
ER 11	سنسور دمای محلول ورودی به ژنراتور دما بالا اشکال دارد.	پارامتر (7H) را بروی نمایشگر تابلوی کنترل دستگاه چیلر بررسی کنید. اگر مقدار غیر عادی را نشان می دهد، باید تعویض شود. جهت تعویض حتماً با نمایندگی تماس بگیرید.



## ABSORPTION CHILLER/ HEATER CONTROL PANEL



<input type="radio"/> OPERAT'G STATUS	<input type="radio"/> H.T.GEN. TEMP. °C	<input type="radio"/> CYCLE TEMP. °C
<input type="radio"/> C/H WATER TEMP. °C	<input type="radio"/> COOL.WATER TEMP. °C	<input type="radio"/> CONT.VALVE OPEN
<input type="radio"/> OPERATING hrs.	<input type="radio"/> COMBUSTION hrs.	<input type="radio"/> REF. PUMP hrs.
<input type="radio"/> NO. OF RUN/STOP	<input type="radio"/> NO. OF COMBUSTION	<input type="radio"/> SOL. PUMP hrs.
<input type="radio"/> C/H TEMP. SETTING.	<input type="radio"/> DATE&TIME SETTING.	<input type="radio"/> OPTIONAL
<input type="radio"/> MAINTENANCE	<input type="radio"/> SETTING 1	<input type="radio"/> SETTING 2
<input type="radio"/> SETTING 3	<input type="radio"/> SETTING 4	<input type="radio"/> SETTING 5
<input type="radio"/> SETTING 6	<input type="radio"/> SETTING 7	<input type="radio"/> SETTING 8



SELECT		MANUAL OPE.		AUX. EQUIPMENT OPERATION			
<input type="radio"/> REMOTE	<input type="radio"/> COOLING	<input type="radio"/> AUTO.	<input type="radio"/> RUN	<input type="radio"/> AUTO.	<input type="radio"/> RUN	<input type="radio"/> RUN	<input type="radio"/> RUN
<input type="radio"/> LOCAL	<input type="radio"/> HEATING	<input type="radio"/> MANUAL	<input type="radio"/> STOP	<input type="radio"/> MANUAL	<input type="radio"/> STOP	<input type="radio"/> STOP	<input type="radio"/> STOP
OPERATION	COOL/HEAT	CONTROL VALVE	PURGE PUMP	OPERATION	COOL/ HOT WATER PUMP	COOLING WATER PUMP	COOLING TOWER FAN



NP18-324E

## جدول ۱ - نمونه فرم رکورددگیری روزانه برای چیلرهای جذبی شعله مستقیم ابارا مدل RCP

جدول ۱ نمونه فرم رکورددگیری روزانه برای چیلرهای جذبی شعله مستقیم ابارا مدل RCP							
نام اپراتور:						تاریخ:	
:	:	:	:	:	:	واحد	زمان
						[منع تقدیم]	
						V	ولناز
						A	جریان
						[سیستم آب سرد (جبل)]	
						°C	دماه ورودی به اوایرانتور
						°C	دماه خروجی از اوایرانتور
						bar	فشار ورودی به اوایرانتور
						bar	فشار خروجی از اوایرانتور
						A	جریان پهب، آب سرد (جبل)
						[سیستم آب برج خنک کن]	
						°C	دماه ورودی به انژریز
						°C	دماه خروجی از کندانسور
						bar	فشار ورودی به انژریز
						bar	فشار خروجی از کندانسور
						A	جریان پهب آب برج خنک کن
						A	جریان فن برج خنک کن
						[سیستم احراقا]	
						kPa	فشار خط گاز ورودی
						°C	دماه دود کش
						m³/hr	میزان جریان گاز شهری
						MPa	میزان فشار زناتور
بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	آبا هیچ تغییری در وضعیت شعله وجود دارد؟
خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	خیر	
						[پهب محلول]	
						Hz	فرکانس اینترنر
						[سایر موارد]	
						بله	صدای غیر عادی؟
						بله	لرزش غیر عادی؟
						[توضیحات]:	
توجه: در صورت مثبت بودن جواب سوالات فوق با شرکت کار و اندیشه تعامل پذیرید.							

